



SEABB

Syndicat d'Eau et d'Assainissement
Béarn Bigorre

80, avenue Lasbordes - 64420 SOUMOULOU | T 05 59 04 13 72 | F 05 59 04 66 05

Monsieur CHEZEAUD Gérard
2 Chemin De La Carrère
64460 PONSON-DESSUS

Rapport de contrôle de fonctionnement de l'Assainissement Non Collectif

Identification de l'enquête :	Adresse et propriétaire :
N° de dossier : 50090035001	Adresse du point de service : 2 Chemin de la Carrère, 64460 PONSON-DESSUS, FRANCE
N° abonne : 475	Nom de l'occupant : Monsieur CHEZEAUD Gérard
Date du diagnostic : 10/03/2022	Nom du propriétaire : Monsieur CHEZEAUD Gérard
Nom du technicien : Jean-Marie TEULÉ	Adresse du propriétaire : 2 Chemin de la Carrère, 64460 PONSON-DESSUS, FRANCE
Date d'enregistrement : 22/03/2022	
Personne présente : oui	

Résultat du contrôle :

Conforme

Le dispositif d'assainissement fonctionne correctement et au moment de contrôle aucun risque sanitaire et environnemental n'a été décelé. Cependant, lors du contrôle, certaines recommandations ont peut-être été précisées.

Quelles sont les sources de dysfonctionnement ou conseils de remise en état ?

Bon fonctionnement - veillez à garder accessible l'ensemble des regards, tés et tampons d'accès afin de pouvoir assurer l'entretien et le contrôle régulièrement. Pour plus d'efficacité, un extracteur statique ou éolien est à installer en sortie de la fosse et à remonter aux vents dominants.

- **Fréquence de contrôle : 8 ans si ANC conforme / 4 ans si ANC non conforme**

Ce contrôle obligatoire est soumis à une redevance permettant d'équilibrer le budget du SEABB en recettes et en dépenses (délibération en date du 11 Décembre 2018).

- **Tarif du contrôle : 135 € TTC :**
 - Si non conforme : 33.75€ TTC par an pendant 4 ans.
 - Si conforme : 16,88€ TTC par an pendant 8 ans
- Pour toutes informations ou conseils, se rapprocher du SEABB : 05.59.04.13.72

Détail des éléments contrôlés :

Environnement

Présence de puits : Oui

Déclaré en Mairie : Non

Présence de puits voisin à proximité : Non

Déclaré en Mairie (Captage voisin) : Non

Usage captage voisin :

Présence d'un cours d'eau : Non

Si oui, le nom du cours d'eau :

Présence d'un fossé : Oui

Mode d'alimentation (Adduction Eau Potable) : Desserte publique

Description de la parcelle

Superficie de la parcelle : 6000m²

Référence cadastrale : 452 A 1105

Pente du terrain : <5%

Contrainte terrain :

Description de l'habitation

Type de résidence : Maison individuelle / Résidence principale

Nombre de pièces principales : 5

Nombre de résidents permanents : 1

Nombre de résidents saisonniers : 0

Date de réalisation de la filière : 01/01/1994

Contrôle Arrêté 2012

--Pas de défaut constaté sur l'installation

FILIERE DE PRE TRAITEMENT						
LISTE DES EQUIPEMENTS						
TYPE	Nbr	Vol (m³)	Freq Vidange	Date Dernière Vidange	Nom Vidangeur	OBSERVATIONS
Bac à graisses	1	0,30	1 an		Particulier	
Fosse toutes eaux	1	3,00	7 ans	11/07/2016	Vidang. Agréé	Hauteur de boue <1/3

LISTE DES POINTS DE CONTROLES PAR NATURE EQUIPEMENT	
Le prétraitement est-il complet ?	Oui
Le bac a graisse et la fosse septique sont-ils en série ?	Oui
Y a- t-il un extracteur d'air ?	Non
Eaux vannes ?	Oui
Eaux ménagères ?	Oui
Y-a-il des certificats de vidange ?	Oui
Le prétraitement est-il accessible?	Oui

FILIERE DE TRAITEMENT**LISTE DES EQUIPEMENTS**

TYPE	Nbr	Lg (m) /Surf(m ²)
Tranchées d'épandage	3	30,00 /

LISTE DES POINTS DE CONTROLES	AVIS ET OBSERVATIONS
Le traitement est-il complet ?	Oui
Plus de 5m de l'immeuble ?	Oui
Plus de 3m de tout arbre ?	Non
Plus de 3m des limites de la parcelle ?	Oui
<i>Plus de 35m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine</i>	Oui
<i>L'aménagement du terrain gêne-t-il le fonctionnement?</i>	Non
Le traitement est-il accessible?	Oui

VENTILATION**LISTE DES EQUIPEMENTS**

EQUIPEMENT	DATE DE POSE	Nbr	OBSERVATIONS
------------	--------------	-----	--------------


LISTE DES POINTS DE CONTROLES	AVIS ET OBSERVATIONS
Existe-t-il un extracteur de ventilation statique ou éolien ?	Non

REJET DES EFFLUENTS (EVACUATION)			
NATURE DU REJET	TYPE	DESTINATION (EXUTOIRE)	OBSERVATIONS
EU-ANC	Rejets traités	Par infiltration	

LISTE DES POINTS DE CONTROLES	AVIS ET OBSERVATIONS
Eaux usées séparées des eaux de pluie ?	Oui

DESTINATION DES EAUX DE PLUIES	Dans un fossé
---------------------------------------	---------------

PLAN DE DETAIL NUMERO : 452/475



Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LEGENDE

Eaux Pluviales

- Regard accessible
- Regard non accessible
- Gouttière
- Descente de gouttière
- Canalisation Eaux pluviales
- Arbre
- Massif
- Fossés
- Puits
- Pente
- Citernes
- Orfèbre

Eaux Usées

- Regard accessible
- Regard non accessible
- Bac à graisse
- Fosse Toutes Eaux
- Fosse Sepsique
- Fosse Eclaircie
- Canalisation Eaux Usées
- Rejet
- Puitsard
- Ventilations

Filières de traitement

- Oran
- Tranchées Filtrantes
- Filtre à sable non drainé
- Filtre à sable drainé
- Plateau Absorbant